

CONNECTEURS MINIATURES ET STANDARDS POUR SONDES RESISITVES


Ref : FC1017

Rev : A







Type de sondes :

PT100 (RTD)	100 Ω pour 0°C
PT500 (RTD)	500 Ω pour 0°C
PT200 (RTD)	200 Ω pour 0°C
PT1000 (RTD)	1000 Ω pour 0°C



Connecteurs miniatures :



Connecteurs standards :

OPTIONS

	<p>Serre câble</p>
	<p>Connecteur haute température</p>

Pour toutes autres informations, nous consulter

CONTACT

MESUREX

13 Rue des Corroyés
78730 Saint Arnoult en Yvelines

Tel : +33 (0) 1 30 41 23 62
Fax : +33 (0) 1 30 41 23 80
Mail : mesurex@mesurex.fr