

Capteur miniature HYGROMETRIE

Ref : 2586 B

Rev :





DESCRIPTION

Petit capteur pour la mesure d'hygrométrie. Il vous permettra de réaliser des mesures dans des espaces restreints grâce à sa conception sur mesure. Son adaptation à votre outil de travail en sera donc facilitée. Les dimensions minimums de 6mm et de 35 mm de longueur en font un produit miniature et très maniable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PARAMÈTRES	VALEURS
Etendue de mesure	0 à 100%
Tension d'alimentation	5 Vcc
Précision	+/-3.5%
Signal de sortie	0.8 à 3.9 Vc.c.
Hystérésis	3%
Répétabilité	+/- 0.5%
Température d'utilisation	-40° à +85°
Température de stockage	-40° à +125°
Dimensions	Diamètre 6mm, longueur 35mm
Sonde de température intégrée	PT100 2x2,3mm 1/3 DIN
Câble d'extension	2 m ou autre sur demande
Options	Longueur de câble, diamètre sup, protection spéciale, conditionneur de signal de sortie, afficheur
Etendue de mesure	0 à 100%
Tension d'alimentation	5 Vcc
Précision	+/-3.5%

PLAN ET ENCOMBREMENT



CÂBLAGE

+5V	rouge
Signal de sortie	vert
Masse	noir
Sonde PT100	bleu
Sonde PT100	blanc

CONTACT

MESUREX

13 Rue des Corroyés
78730 Saint Arnoult en Yvelines

Tel : +33 (0) 1 30 41 23 62

Fax : +33 (0) 1 30 41 23 80

Mail : measurex@measurex.fr